


快速操作指南 / 19635 Micro Meg 口袋式兆欧表



测试表面电阻率

- 1) 不要把配套接地线插入仪器
 - 2) 把仪器平放在需测试的物体表面，3 个接触电极均良好接触
 - 3) 按住白色测试键
 - 4) LED 指示灯指示表面电阻率
- 注意！这时的读数单位是 $\Omega/\square$**

测试接地电阻

- 1) 把配套接地线插入仪器左侧面插孔
 - 2) 把仪器平放在需测试的物体表面，3 个接触电极均良好接触
 - 3) 接地线另一端接到台面的接地点
 - 4) 按住白色测试键
 - 5) LED 指示灯指示表面到接地点之间的电阻
- 注意！这时的读数单位是 Ω**

- 把 9V 干电池装入仪器即可开始使用
- 腾空拿起仪器，按住白色测试键，最右边的红色 LED 亮；如果不亮表示电池电量低于 8V，这时需要更换电池以保证测试精度。
- 把仪器平放在物体表面，按下白色测试键开始测试，LED 指示灯从右向左依次亮起，最左边亮的 LED 灯表示测试结果。例如从 >10E10 到 10E7 的所有灯亮，表示测试结果为 1×10^7 。
- 所有灯亮表示测试结果小于 1×10^5 ；只有最右边的 >10E10 红灯亮，表示测试结果大于 1×10^{10} 。

测试电压：9VDC

测试精度：+/-10% (10E5-10E8)；+/-20% (10E9-10E10)

操作温度：10-40°C